

	Étincelle	N° local	Type de local	Robinet/Buvette	Résultat
1	733 001 002 P0	AR-12	cuisine	robinet	<2.0
2	733 001 002 P30				<2.0
3	733 001 003 P0		corridor	buvette	2.7
4	733 001 003 P30				<2.0
5	733 001 004 P0		corridor	buvette	3.9
6	733 001 004 P30				<2.0
7	733 001 005 P0		corridor	buvette	4.5
8	733 001 005 P30				<2.0
9	733 001 006 P0	AR25	local de service	robinet	2.4
10	733 001 006 P30				<2.0
11	733 001 007 P0		corridor	buvette	<2.0
12	733 001 007 P30				<2.0
13	733 001 008 P0	AR39B	vestiaire h	buvette	<2.0
14	733 001 008 P30				<2.0
15	733 001 009 P0	AR37B	vestiaire f	buvette	<2.0
16	733 001 009 P30				<2.0
17	733 001 010 P0	A111A	classe	robinet	5.0
18	733 001 010 P30				<2.0
19	733 001 011 P0	A111A	classe	robinet	4.3
20	733 001 011 P30				<2.0
21	733 001 012 P0		corridor	buvette	3.3
22	733 001 012 P30				<2.0
23	733 001 013 P0	A113	classe	robinet	5.9
24	733 001 013 P30				<2.0
25	733 001 014 P0	A113	classe	robinet	5.9
26	733 001 014 P30				<2.0
27	733 001 015 P0		corridor	buvette	2.5
28	733 001 015 P30				<2.0
29	733 001 016 P0		corridor	buvette	<2.0
30	733 001 016 P30				<2.0
31	733 001 017 P0		corridor	buvette	5.8
32	733 001 017 P30				2.3
33	733 001 018 P0	A133	salle profs	robinet	3.3
34	733 001 018 P30				<2.0
35	733 001 019 P0	A125	local de service	robinet	<2.0
36	733 001 019 P30				<2.0
37	733 001 020 P0	A207	classe	robinet	3.0
38	733 001 020 P30				<2.0
39	733 001 021 P0	A207	classe	robinet	5.0
40	733 001 021 P30				<2.0
41	733 001 022 P0	A207	classe	robinet	2.6
42	733 001 022 P30				<2.0
43	733 001 023 P0	A201	classe	robinet	3.1
44	733 001 023 P30				<2.0
45	733 001 024 P0	A201	classe	robinet	<2.0
46	733 001 024 P30				<2.0
47	733 001 025 P0	A201	classe	robinet	<2.0
48	733 001 025 P30				<2.0

Bilan établissement: Étincelle

Nombre de points d'eau analysés:	24
Nombre de points d'eau conformes:	21
Nombre de points d'eau non-conformes:	3

	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	Non conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes
Nbre de robinets	12	2	0
Nbre de buvettes	9	1	0
Mesure de mitigation mise en place	Point d'eau demeure accessible	Affiche laisser couler l'eau au moins une minute avant de consommer	Point d'eau condamné

Centre de services scolaire des Découvreurs
Service des ressources matérielles