

	Provencel	N° local	Type de local	Robinet/Buvette	Résultat
1	733 061 001 P0	A-S007-0	classe	robinet	2.3
2	733 061 001 P30				<2.0
3	733 061 002 P0		corridor	buvette	6.1
4	733 061 002 P30				<2.0
5	733 061 003 P0		corridor	buvette	4.1
6	733 061 003 P30				<2.0
7	733 061 004 P0		corridor	buvette	14.6
8	733 061 004 P30				<2.0
9	733 061 005 P0	A-1-103-0	classe	robinet	5.1
10	733 061 005 P30				<2.0
11	733 061 006 P0	A-1-105-0	classe	robinet	3.6
12	733 061 006 P30				<2.0
13	733 061 007 P0	A-1-102-0	classe	robinet	<2,0
14	733 061 007 P30				<2,0
15	733 061 008 P0	A-1-104-0	classe	robinet	<2.0
16	733 061 008 P30				<2,0

Bilan établissement: Provencel

Nombre de points d'eau analysés:

8

Nombre de points d'eau conformes:

6

Nombre de points d'eau non-conformes:

2

	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	Non conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes
Nbre de robinets	5	0	0
Nbre de buvettes	1	2	0
Mesure de mitigation mise en place	Point d'eau demeure accessible	Affiche laisser couler l'eau au moins une minute avant de consommer	Point d'eau condamné

Centre de services scolaire des Découvreurs

Service des ressources matérielles