

Pav. Marie-Victorin	Localisation	Vocation	Robinet/Buvette	Résultat	
Id	No local	Type local	Accessoires	0 sec	30 sec
733-073-002	-----	Corridor	Buvette	22,0	14,1
733-073-005	4039	Local adaptation scolaire	Robinet	<2,0	<2,0
733-073-006	-----	Corridor	Buvette	5,7	7,3
733-073-007	4026	Infirmierie	Robinet	15,8	2,5
733-073-008	4053	Bibliothèque	Robinet	10,4	3,6
733-073-009	-----	Corridor	Buvette	8,6	3,7
733-073-010	-----	Corridor	Buvette	3,0	3,4
733-073-011	4109	Salle de conférence	Robinet	18,6	2,8
733-073-012	4103E	Salle à dîner	Robinet	7,6	<2,0
733-073-013	4119	Salle à dîner	Robinet	<2,0	2,2
733-073-014	-----	Corridor	Buvette	8,7	10,4
733-073-015	-----	Corridor	Buvette	6,2	8,1
733-073-019	-----	Corridor	Buvette	5,0	3,1

Bilan établissement:	Pav. Marie-Victorin		
Nombre de points d'eau analysés:	13		
Nombre de points conformes:	4		
Nombre de points non-conformes:	9		
	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	Non conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes
Nbre de robinets	2	4	0
Nbre de buvettes	2	1	4
Mesure de mitigation mise en place	Point d'eau demeure accessible	Affiche laisser couler l'eau au moins une minute avant de consommer	Point d'eau condamné pour consommation ou robinet réservé au lavage de main seulement
Centre de services scolaire des Découvreurs			
Service des ressources matérielles			