

	St-Louis II	N° local	Type de local	Robinet/Buvette	Résultat
1	733 044 002 P0	122	Corridor	buvette	7.8
2	733 044 002 P30				<2.0
3	733 044 003 P0	122	corridor	buvette	<2.0
4	733 044 003 P30				<2.0
5	733 044 004 P0	122	corridor	buvette	<2.0
6	733 044 004 P30				<2.0
7	733 044 005 P0	122	corridor	buvette	5.5
8	733 044 005 P30				<2.0
9	733 044 006 P0	122	corridor	buvette	<2.0
10	733 044 006 P30				<2.0
11	733 044 007 P0	122	corridor	buvette	<2.0
12	733 044 007 P30				<2.0
13	733 044 008 P0	210	service de garde	robinet	<2.0
14	733 044 008 P30				<2.0
15	733 044 009 P0	201	service de garde	robinet	3.7
16	733 044 009 P30				<2.0
17	733 044 010 P0	109	plastiques	robinet	4.1
18	733 044 010 P30				<2.0
19	733 044 011 P0	128	corridor	buvette	50
20	733 044 011 P30				<2.0
21	733 044 012 P0	128	corridor	buvette	2.5
22	733 044 012 P30				<2.0
23	733 044 013 P0	128	corridor	buvette	2.2
24	733 044 013 P30				<2.0
25	733 044 014 P0	128	corridor	buvette	<2.0
26	733 044 014 P30				<2.0
27	733 044 015 P0	110	jardin d'enfant	robinet	5.6
28	733 044 015 P30				<2.0
29	733 044 016 P0	114	salle du personnel	robinet	2.3
30	733 044 016 P30				<2.0
31	733 044 022 P0	216	classe	robinet	6.7 ug/L #1
32	733 044 022 P30				<2.0 ug/L #1

Bilan établissement: **St-Louis II**

Nombre de points d'eau analysés:

16

Nombre de points d'eau conformes:

12

Nombre de points d'eau non-conformes:

4

	Conforme en tout temps	Conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes	Non conforme après que l'eau ait coulé 30 secondes
Nbre de robinets	5	1	0
Nbre de buvettes	7	3	0
Mesure de mitigation mise en place	Point d'eau demeure accessible	Affiche laisser couler l'eau au moins une minute avant de consommer	Point d'eau condamné